

RUDRA SUSTAINABLE SOLUTIONS



Process Flow Chart/SOP Of LAB Department

इनवॉल्वड पर्सन (कौन)	प्रोसीजर (क्या)	टाइम लाइन एंड फ्रीक्वेंसी (कब)	रिपोर्ट्स (कैसे)
पॉलिएस्टर , कॉटन	पॉलिएस्टर फैब्रिक और कॉटन फैब्रिक की प्लानिंग करनी है।	हर दिन	प्लानिंग शीट
लैब मैनेजर/ सीनियर एग्जीक्यूटिव	फोटो स्पेक्ट्रो मीटर से रेसिपी को तैयार करना है।	शुरुआत में	रजिस्टर में
लैब मैनेजर/ सीनियर एग्जीक्यूटिव	बीकर से लैब डिप को तैयार करना है तैयार हुई लैब डिप को ओरिजिनल कटिंग के साथ मैच करना है	स्पेक्ट्रोमीटर रेसिपी के बाद	रिकाईस को मेन्टेन करना है और सबमिशन को एनालिसिस करना है और रिकॉर्ड करना है फाइनल हुई लैब डिप को कस्टमर को भेजना है।
लैब मैनेजर/ सीनियर एग्जीक्यूटिव	प्रोडक्शन के लिए लैब डीप का कस्टमर से अप्रूवल लेना है, इंटरनल पी ओ को जेनरेट करना है।	लैब डीप अप्रूव होने के बाद	पी ओ
एग्जीक्यूटिव	फिजिकल टेस्ट जी एस एम कलर फास्टनेस टू रबिंग कलर फास्टनेस टू वाशिंग डाइमेशनल स्टेबिलिटी पी एच टियर स्ट्रेंथ टैसिल स्ट्रेंथ	आई एस ओ पैरामीटर के अनुसार हर लोट को फिनिशिंग के बाद	लैब हेड को सभी फिजिकल रिपोर्ट्स को जेनरेट करना है और एनालाइज करना और सही करना है।
एग्जीक्यूटिव	केमिकल टेस्ट फिजिकल एंपेनेंस पी एच ऑफ 1% सलूशन सोलुबिलिटी % शुद्धता कंसंट्रेशन	सभी टेस्ट के बाद आई एस ओ स्टैंडर्ड के अनुसार	लैब हेड को सभी केमिकल रिपोर्ट्स को जेनरेट और एनालाइज करना है।
बी टी ओ /लैब मैनेजर	सभी को फिजिकल टेस्ट और केमिकल टेस्ट की ट्रेनिंग देनी है	महीने में	रिकाईस एंड रिपोर्ट्स को मेन्टेन करना और एनालाइज करना है।
लैब मैनेजर / प्रोडक्शन मैनेजर	न्यू केमिकल टेस्टिंग ट्रायल केमिकल टेस्टिंग	न्यू रेक्विरेमेन्ट अन्य कोई समस्या आने पर	ट्रायल रिपोर्ट बनानी है , रिजल्ट को एनालाइज करना है।
मेंटेनेंस हेड	मशीने -फोटोस्पेक्ट्रोमीटर , मैचिंग कैबिनेट , लैंड्रो मीटर , वाशिंग मशीन , ब्रॉक मीटर , टम्बलर, वेटिंग बैलेंस मशीन , बीकर डाइंग मशीन , ओवन , टी डी एस मीटर , रोटरी फ्लास्क शेकर , टेस्टर , टैसिल स्ट्रेंथ टेस्टर , पी एच , सॉलिड स्टेट कण्ट्रोल	प्रिवेंटिव मेंटेनेंस	सभी मशीन कैलिब्रेट होनी चाहिए QTEX से
जूनियर एग्जीक्यूटिव	मॉडिस्वर को सॉलिड स्टेट कण्ट्रोल मशीन से चेक करना है	हर वर्जन के साथ	रिपोर्ट को जेनरेट करना है और रिकाईस मेन्टेन करने है
Approved By: Rajiv Bora			